

通学路の安全点検状況

令和４年８月実施

番号	危険箇所の場所	危険の内容	安全対策の内容
1	国道４６５号 老川交差点	横断歩道のラインが消えかかっている。	ラインの引直しを検討中。
2	旧県道８１号線	道幅が狭く暗い。冬季の下校時は不安である。	道路の照明灯をＬＥＤ化し、照度の向上を図る。
3	町道桜台２９７号線 小学校前～桜台交差点	横断歩道のラインが消えかかっている。歩道部分が狭く着色が薄い。	ラインの引直しを検討中。
4	国道２９７号 上原交差点付近歩道	壁面から山水が染み出しており、砂が溝の蓋部分を覆っている。冬季に水が凍結すると転倒の危険がある。	側溝上に堆積した土砂を取り除き、路面への滞水を防ぐ。
5	町道増田小土呂線 下大多喜直線道路	歩道・ガードレールがない道路を自動車が高スピードを出して走る。	外側線を引き直し、警戒標識を設置する。
6	町道森宮田代線 田代橋付近	通学・通勤時間帯は交通量が多いが、大部分の区画線が消えている。防犯灯は設置されているが暗い部分があり、冬季の下校時は不安である。	外側線を引き直し、警戒標識を設置する。
7	町道桐木鍛冶線 下大多喜～船子	道幅は狭いが通学・通勤時間帯は交通量がある。	警戒標識を設置する。
8	町道船子峯之越 下大多喜～船子	旧上瀑小学校の裏は、見通しが悪いがスピードを落とさない自動車が多い。雑草が茂っており、防犯灯が設置されているが暗い部分がある。	雑草を除去する。防犯灯設置箇所を調査する。
9	県道１５０号線 下大多喜飲食店前、横山旧ＪＡ前横断歩道	横断歩道のラインが消えかかっている。	ラインの引直しを検討中。